

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN TERENU LUB OBIEKTU

Na podstawie art.84 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art.64§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r. , poz. 1071 z późn. zm.)

W dniu 21.09.2014 r. przeprowadzono oględziny w sprawie:

zagrożenie bezpieczeństwa w budynku sanitarno-
sektory przy boisku sportowym w Górszynie
ul. Sportowa

Osoby prowadzące oględziny:

- 1) insp. Tadeusz Jurecki - PINB Żnin
- 2) insp. Mieczysław Bartoński - PINB Żnin

Osoby uczestniczące w oględzinach:

- 3) Krzysztof Wieruszyński - Kierownik Referatu UG Górszyna
- 4)
- 5)

Ustalenia oględzin:

Przeprowadzono oględziny obiektu sanitarno-
sektory przy boisku sportowym w Górszynie ul. Sportowa w
dniu 21.09.2014r.

W budynku jest teren pokryty asfaltem
w postaci poprzecznych szprycerów.

Z tego względu występują przecieki przez strop
na podłogę w postaci plam instalacji elektrycznej.

Z tego powodu należy wykonać z

wymaganiem płyt budowlanych izolacyjnych-
sektory przy boisku sportowym w Górszynie przy
ul. Sportowej oraz pomieszczenie w budynku.

Należy odizolować również instalację elektryczną
w całym budynku tj. płytami.

Wygodniej teren wykonać z pomieszczenia oraz
osłonięciem tablicami oraz zabezpieczeniem.

A blue line drawing on a dotted grid background. The drawing consists of several connected segments. It starts with a small loop on the left side, then extends upwards and to the right, forming a curved tail that ends near the bottom right. The overall shape is abstract and resembles a stylized lowercase 'z' or a cursive letter.

KONTROLUJĄCY
Borkowski

2.

OBY UCZESTNICZĄCE

2.

3.

1.
2.
3.